

**FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO**

DIRETORIA DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO

**ESTUDOS TÉCNICOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO, REMANEJAMENTO OU
REALOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA**


**RJ-106
km 6
NOVEMBRO/2018**

INDICE

· APRESENTAÇÃO	1
· OBJETIVO	3
· MAPA DE LOCALIZAÇÃO	4

Item A Anexo I

· 1- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO	6
· 2- LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO	6
· 3- EQUIPAMENTO	6
· 4- CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA	6
· 5- VELOCIDADE	7
· 6- NÚMERO (N.) DE ACIDENTES NO LOCAL	9
· 7- POTENCIAL DE RISCO NO LOCAL	10
· 8 - PROJETO OU CROQUI DO LOCAL	12
· 9- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO	16
· 10- RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PERANTE O CREA	16
· MATERIAL JORNALÍSTICO / FATORES DE RISCO DE ACIDENTES	17
· CONCLUSÃO	21

The image shows four handwritten signatures and two circular stamps in blue ink. The signatures are stylized and appear to be of different individuals. The stamps are circular and contain illegible text or symbols.

APRESENTAÇÃO

Ha muito que o desenvolvimento socioeconômico de nosso Estado vem gerando benefícios e fomentando condições que nos permitem manter a importante posição de segunda economia brasileira. A introdução dos veículos de linha econômica, e os constantes incentivos fiscais do Governo Federal, permitiram que muitos cidadãos brasileiros adquirissem seus veículos.

No que tange o nosso foco que são as rodovias e vias expressas estaduais, os números apontam um crescimento muito expressivo, necessitando que nossas autoridades de trânsito intervenham de forma a manter a ordem e a segurança viária.


Cabem as autoridades de trânsito ordenar o crescimento deste tráfego, aplicando a legislação pertinente e estabelecendo uma convivência de respeito e harmonia entre os motoristas com seus veículos e os pedestres.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/ RJ, vem ao longo dos anos capacitando suas Diretorias setoriais a exercerem com plenitude suas atribuições e afazeres, correspondendo às exigências legais para por em prática as tecnologias disponíveis para fiscalização da velocidade em nossas rodovias.

São inúmeros os malefícios sociais e econômicos advindos com a falta de fiscalização em nossas rodovias. Muitos passos vêm sendo dados para melhor tratar a redução do número de acidentes nas rodovias estaduais, monitorando a velocidade e obrigando os motoristas a reduzirem a velocidade nos trechos identificados como pontos críticos.

Pontos críticos ou segmentos críticos em trechos rodoviários, são trechos ou locais que apresentam taxas de acidentes ou elevado número de eventos de conflito. São fatores decisivos para: a ocorrência de acidentes; o volume de veículos, associado à aproximação de interseções; trechos em curva; trechos com visibilidade precária; travessia de pedestres; pontos de ônibus; escolas; áreas agrícolas e áreas de lazer.

Para a definição de segmentos críticos, existem métodos internacionais, como: BAST de Benner de 1978, VSP de 1998, GDV/ISK de 1994, Transportation and Traffic Engineering Handbook de 1976, Traffic Engineering Handbook de 1992, e métodos nacionais, como: Manual de Identificação, Análise e Tratamento de Pontos Negros – DENATRAN 1982, Modelo para Identificação dos segmentos Críticos de uma rede de rodovias DNER 1986, Nota Técnica NR 210 CET, Guia de redução de Acidentes com base em Medidas de Engenharia de Baixo Custo DNER 1998, Análise e tratamento de trechos Rodoviários Críticos em Ambientes de Grandes Centros Urbanos – Menezes 2001, Procedimentos para Tratamento de Locais Críticos de Acidentes de Trânsito CEFTRV 2002, entre outros métodos e Manuais existentes.



O DER/RJ vêm recebendo uma série de pedidos e ofícios de autoridades locais para que seja feita a fiscalização eletrônica de velocidade para conter uma sucessiva incidência de acidentes que vem causando muito transtorno àquela rodovia a seus usuários.

Este corpo técnico da Diretoria de Operação, Monitoramento e Controle de Trânsito do DER/RJ, recebeu a incumbência de desenvolver, com base nos seus estudos do monitoramento do tráfego circulante nas rodovias estaduais, estudos que demonstrem a necessidade de que seja instalado na rodovia RJ-106, um outro equipamento redutor de velocidade.

Face ao exposto e, atendendo ao que preconiza a Resolução n. 396 de 13 de Dezembro de 2011 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que considera a importância da fiscalização de velocidade como instrumento para a redução de acidentes e de sua gravidade vem esta Diretoria, apresentar seu estudo e conclusão para comprovar a necessidade de controlar para reduzir a velocidade no trecho em estudo.

O presente trabalho foi 'a priori' concebido e executado nos moldes básicos do item A do Anexo I da Resolução n. 396, com efetivo trabalho de campo, utilizando aparelhos eletrônicos de medição e um corpo técnico treinado para proceder a observações perceptíveis pelo olho clínico de um conhecedor. Foram demandadas pesquisas para levantamento de material ilustrativo e jornalístico, tudo objetivando reunir evidências para a instalação de um equipamento fiscalizador.

O período de coleta de amostras de dados do tráfego circulante, utilizando aparelhos contadores e classificadores de veículos daquele trecho, foi de quinze (15) dias corridos. Estes foram perfeitamente capazes para identificar uma série de veículos que apresentaram excesso de velocidade. As observações feitas 'in loco' pelos técnicos, também vão sugerir adotar sinalização especial e compatível com o tráfego local.

Extremamente diverso, o comportamento do tráfego não se limita aos motoristas com seus veículos, mas também envolve os pedestres, e por isso necessita de medidas rápidas e eficazes. A fiscalização vem demonstrando ser um instrumento eficiente na preservação do bem maior que é a vida humana.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a long, sweeping, vertical stroke. The second signature in the middle is a circular scribble with a horizontal line through it. The third signature on the right is a more complex, stylized signature with a small circle to its right.

OBJETIVO

O presente trabalho tem o objetivo de atender o Contrato nº. 085/2014, Processo Administrativo nº. E-17/003.001017/2014, que tem como objeto a execução dos "Serviços Contínuos de Elaboração de Estudos Técnicos referentes à Implantação, Remanejamento ou Realocação de Elementos de Pontos de Fiscalização Eletrônica", firmado com a Diretoria de Operação, Monitoramento e Controle de Trânsito, do DER-RJ.

A fundamentação legal deste trabalho é atender o que determina o CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, em sua Resolução n. 396 de 13 de Dezembro de 2011, Artigo 4o. que dá a Autoridade de Trânsito com circunscrição sob a via, determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade do tipo fixo.

Trata-se do trecho da rodovia RJ-106, que liga o município de São Gonçalo ao município de Macaé, no km 6 no município de São Gonçalo.


Coordenadas GPS do Km 6:

Latitude: 22°52'59.36"S

Longitude: 42°59'4.72"O

Foram então instalados aparelhos contadores e classificadores de veículos com objetivo de efetuar o levantamento volumétrico de todos os veículos automotores, identificando sua velocidade.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO




Ponto A

Km 6

Ponto B

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Localização do(s) equipamento(s) de fiscalização eletrônica no km 6 da Rodovia RJ-106

Sentido São Gonçalo		
Coordenadas	Latitude	22°52'59.36"S
	Longitude	42°59'4.72"O

-		
-	-	-

(Handwritten signatures in blue ink)

Item A do Anexo I da Resolução n. 396:**A - ESTUDO TÉCNICO: INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO FIXO****1-IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO**

- Razão Social: **FUNDAÇÃO DER-RJ**
- Estado/Município: **Rio de Janeiro / RJ**

2 - LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

- Local: RJ-106- km 6 - São Gonçalo
- Pista principal
- Sentido do fluxo fiscalizado: São Gonçalo
- Faixa (s) de trânsito (circulação) fiscalizada (s) (numeração da esquerda para direita):
Faixa(s) 1 - 2 - Sentido: São Gonçalo

3- EQUIPAMENTO

- Tipo:

- aparelho controlador eletrônico de velocidade
 aparelho redutor eletrônico de velocidade

Data de início de operação no local: ____/____/____

4-CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

- Classificação viária (art. 60 do CTB): **Rodovia**
- N. de pista(s): Uma Pista(s)
- N. de faixa(s) de trânsito (circulação) no sentido fiscalizado: Duas Faixa(s)
- Geometria:

Aclive Declive Plano Curva

• Trecho Urbano: Sim Não

• Fluxo Veicular na pista fiscalizada (VMD): 25367 (Sentido São Gonçalo)

• Trânsito de pedestre: Sim Ao longo da via Transversal a via
 Não

• Trânsito de ciclista: Sim Ao longo da via Transversal a via
 Não


7 - VELOCIDADE

- 5.1- Em trecho da via com velocidade inferior a regulamentada no trecho anterior:
- 5.1.1-Velocidade no trecho anterior ao local fiscalizado (km/h):

Velocidade regulamentada: 50 km/h

Velocidade praticada (85 percentil): 63 km/h (Sentido São Gonçalo)

- 5.1.2- Velocidade no local fiscalizado (km/h):
50 km/h **50 km/h**
- 5.2- Em trecho da via com velocidade igual à regulamentada no trecho anterior:
50 km/h **50 km/h**

Handwritten signatures in blue ink, including a large circular scribble and a smaller circular mark above a signature.A large, stylized handwritten signature in blue ink.

Cálculo do 85 Percentil - Sentido São Gonçalo

Intervalo de Classe (km/h)	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência Acumulada (%)
01-19	10	9,97%
20-29	25	19,93%
30-39	35	27,91%
40-49	45	42,86%
50-59	55	77,76%
60-69	65	86,73%
70-79	75	98,69%
80-89	85	98,75%
90-99	95	98,81%
100-109	105	99,80%
110-119	115	99,90%
120-129	125	100,00%
130-139	135	100,00%
>140	145	100,00%
TOTAL		100,00%



6- N. DE ACIDENTES NO LOCAL (para esta definição, considerar-se-á um trecho máximo de quinhentos metros antes e quinhentos metros depois do local).

Até 12 meses antes do início da fiscalização (interstício de 06 meses):

TIPOS DE ACIDENTES							
ABALROAMENTOS	CHOQUE	COLISÃO	TOMBAMENTO	CAPOTAMENTO	INCÊNDIO	ATROPELAMENTO	TOTAL
2	3	1	0	1	0	1	8



7- POTENCIAL DE RISCO NO LOCAL:

Descrição dos fatores de risco – km 6

A localidade de Rio do Ouro, no km 6 da Rodovia RJ-106, apresenta fatores de risco, tais como:

Curva perigosa.

Existência de retorno.

Travessia de pedestres.




A large, blue, handwritten signature or initials, located at the bottom of the page.



Histórico descritivo das medidas de engenharia adotadas antes da instalação do equipamento:

Existe sinalização vertical e horizontal no trecho de acordo com as normas do CONTRAN.

· Outras informações julgadas necessárias:
Existência de passarela de pedestres.



8- PROJETO OU CROQUI DO LOCAL - Segue croqui com projeto de sinalização a ser implantado no local.



FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DIRETORIA DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO
 DER-RJ
 MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO - RJ RODOVIA: RJ-106 Km: 6
 LOCALIZAÇÃO DE REFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS:
 Lat.: 22°52'58.38"S Long.: 42°59'4.72"O
 PROJETO DE SINALIZAÇÃO EXISTENTE E A SER IMPLANTADA EM TORNO DO km 28 NOVEMBRO / 2018

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

O projeto de sinalização no trecho estudado, da rodovia RJ-106 km 6, consiste na inclusão e remoção de placas para sinalizar e alertar os condutores de veículos quanto aos riscos do local e a necessidade de controle da velocidade.

No sentido Macaé / São Gonçalo acrescentar nessa ordem:


- (1) Uma Placa R19 de 50 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" a 300 metros do Equipamento Controlador de Velocidade no canteiro lateral

- (1) Uma placa de "50 km/h - Fiscalização Eletrônica de Velocidade " no canteiro lateral a 150 metros do Equipamento Controlador de Velocidade com Display.

- (2) Duas pintura de fiscalização eletrônica de velocidade no asfalto a 50 metros do Equipamento Controlador de Velocidade e Avanço de Sinal.

PLACAS DE SINALIZAÇÃO: EDUCATIVAS, DE ADVERTÊNCIA, DE INDICAÇÃO, E DE REGULAMENTAÇÃO UTILIZADAS NO TRECHO:

	RJ-106 KM 6 - Existente - 2 PLACAS		APARELHO REDUTOR DE VELOCIDADE TIPO I.B - Projeto - 1 UNIDADE
	CURVA ACENTUADA À ESQUERDA Existente - 1 PLACA		R 19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 50 km/h - Projeto - 1 PLACA
	RETORNO Existente - 1 PLACA		50 km/h - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA Projeto - 1 PLACA



CONCLUSÃO

O trecho da Rodovia RJ-106 km 6, em São Gonçalo, mereceu estudos diversos.

Aferiu-se nas contagens, um VMD (Valor Médio Diário) de 25367 para o sentido São Gonçalo.

No gráfico de 85 percentil obteve-se uma velocidade de 63 km/h para o sentido São Gonçalo.

A velocidade aferida está acima do limite da velocidade regulamentada para o local.

Existem no trecho fatores de risco como: curva perigosa, existência de retorno e travessia de pedestres.

Foi identificado que existe a necessidade de se instalar equipamento de excesso de velocidade com redução (Tipo I.B) no limite de 50 km/h na rodovia RJ-106 no km 6 no sentido que segue para São Gonçalo.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, positioned in the center-right area of the page.


A small, scribbled handwritten mark or signature in blue ink, located in the lower-left area of the page.

A handwritten signature in blue ink, located in the lower-center area of the page.

9- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

- Nome: José Ferreira Martins
- Engenheiro Civil – CREA/RJ nº 28.408/D
- Assinatura: 
- Data: ___/___/___

- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

- Nome: Alan Silvério Horta
- Engenheiro Eletricista – CREA/RJ nº 127.901/D
- Assinatura: 
- Data: ___/___/___


10- RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PERANTE O CREA

Nome: José Luiz Teixeira da Silva
CREA: n.º: 1991101955 Matrícula: 13/55.489
Assinatura: 
Data: ___/___/___

- FISCAL RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PERANTE O CREA

Nome: Paulo Roberto Lopes Netto
CREA: n.º: 163871/D Matrícula 13/71015
Assinatura: 

MATERIAL JORNALÍSTICO DE ACIDENTES OCORRIDOS



RJ-106: Homem morre em grave acidente de carro em Rio do Ouro

11 minutos | Últimas Notícias

18 de março de 2017 | 31 fotos

Recomendar Compartilhar Carregando para ver se seus amigos receberam...



Foto - Reprodução - Facebook. Toda volta Rio do Ouro

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

MATERIAL JORNALÍSTICO DE ACIDENTES OCORRIDOS



Fotos dos Fatores de Risco do km 6 na Rodovia RJ-106:




Travessia de pedestres




Travessia de pedestres



[Handwritten signatures and marks]



Curva Acentuada



[Handwritten signature]

[Handwritten symbol]

[Handwritten symbol]

[Handwritten signature]

CONCLUSÃO

O trecho da Rodovia RJ-106 km 6, em São Gonçalo, mereceu estudos diversos.

Aferiu-se nas contagens, um VMD (Valor Médio Diário) de 25367 para o sentido São Gonçalo.

No gráfico de 85 percentil obteve-se uma velocidade de 63 km/h para o sentido São Gonçalo.

A velocidade aferida está acima do limite da velocidade regulamentada para o local.


Existem no trecho fatores de risco como: curva perigosa, existência de retorno e travessia de pedestres.

Foi identificado que existe a necessidade de se instalar equipamento de excesso de velocidade com redução (Tipo I.B) no limite de 50 km/h na rodovia RJ-106 no km 6 no sentido que segue para São Gonçalo.

DIRETOR DA DIRETORIA DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO

Nome: José Luiz Teixeira da Silva


CREA: n.º: 1991101955 Matrícula: 13/55.489

Assinatura: 

ENGENHEIRO FISCAL

Nome: Paulo Roberto Lopes Netto


CREA: n.º: 163871/D Matrícula 13/71015

Assinatura: 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

Nome: José Ferreira Martins

Engenheiro Civil – CREA/RJ nº 28.408/D

Assinatura: 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

Nome: Alan Silvério Horta

Engenheiro Eletricista – CREA/RJ nº 127.901/D

Assinatura: 

Data: ____ \ ____ \ ____